

# 正誤表

2024年3月3日

## 2024年合格目標 TAC1級建築施工管理技士講座

講座	一次対策本科
教材	中間テスト① 解答・解説

日付	頁	誤	正
3/3	中間テスト 解答・解説 No. 3 1/16	2. 不適當。室内空気の一酸化炭素の濃度は、 <u>10ppm(0.001%)</u> 以下となるようにしなければならない。二酸化炭素は1000ppm(0.10%)以下である点と比較しておこう。	2. 不適當。室内空気の一酸化炭素の濃度は、 <u>6ppm(0.0006%)</u> 以下となるようにしなければならない。二酸化炭素は1000ppm(0.10%)以下である点と比較しておこう。
	中間テスト 解答・解説 No. 33 14/16	1. <u>正しい</u> 。建築物の新築・増築工事は、建築物（増築の工事は、工事に係る部分）の床面積の合計が500㎡以上のものが、原則として分別解体等の対象となる。	1. <u>誤り</u> 。建築物の新築・増築工事は、建築物（増築の工事は、工事に係る部分）の床面積の合計が 500㎡以上のものが、原則として 分別解体等の対象となる。

※中間テストの採点に当たっては、No.33を全員正解とします。